

رخصة بناء

لتصحيح وضع

رقم الرخصة	3500085522	التاريخ	18/شعبان/1435	صلاحياتها	18/شعبان/1438
الاسم	اسم صاحب الرخصة				
رقم البلدية	3200011072	رقم المخطط	795 / أ	الحاي	غير مسمى
رقم الكروكي	377 / ج / إس	رقم القطعة	795 / أ	اسم الشارع	مساحة الارض
رقم البناء	0552161669	رقم السجل	1007124579	رقم الصك	تاريخ الصك
رقم البناء	0552161669	رقم السجل	1007124579	رقم الصك	تاريخ الصك
رقم البناء	0552161669	رقم السجل	1007124579	رقم الصك	تاريخ الصك

الوجهة	الحدود	الارتفاع
الشمال	بطول 22م بحدفا شارع عرض 15م	4
الشرق	بطول 30م بحدفا القطعة رقم 797	2
الجنوب	بطول 22م بحدفا القطعة رقم 794	2
الغرب	بطول 30م بحدفا القطعة رقم 793	2

حجم التعديلات الواردة بالمعاملة الالكترونية تعتبر مازمة على المكتب الهندسي والمالك كل فيما يخصه وعلى جميع المكاتب الهندسية ضرورة إطلاع المالك على جميع التعديلات وتعتبر من مسئوليتهم. يجب الالتزام بتقديرات العزل الحراري وفق قيم العزل الحراري المحددة بمخطط العزل الحراري للمبنى. الالتزام بالارتفاعات للأجزاء المكشوفة بالألمنيوم (الكلاسيك) لجميع المبنى التي تحت الإنشاء أو الترميم
تم تصحيح وضع المبنى بموجب قرار اللجنة رقم (1/340032) وموجوب سند فني رقم (0200541184) / عدم الإضرار بالمجاورين عند تنفيذ الأعمال وإستخدام سواتر الخيش المؤقتة على الشدات والسقابل للمحافظة على النظافة وسلامة المارة وتحقيق خصوصية للمنازل المجاورة والالتزام بعدم كشف الجدران

المساحات وعدد الوحدات ومواقف السيارات							محتويات المبنى		احداثيات الكروكي		
إجمالي		اخرى		تجاري		سكني		الشماليات		الشرقيات	
عدد	مساحة	عدد	مساحة	عدد	مساحة	عدد	مساحة	عدد	مساحة	عدد	مساحة
432	0	269.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	3	48.6	0	0	0	383.4	3	0	0	0	0
432	3	48.6	0	0	0	383.4	3	0	0	0	0
432	3	48.6	0	0	0	383.4	3	0	0	0	0
432	3	48.6	0	0	0	383.4	3	0	0	0	0
229.32	1	36.36	0	0	0	192.96	1	0	0	0	0
229.32	1	36.36	0	0	0	192.96	1	0	0	0	0

عدد المواقف 14
عدد غرف الكهرباء 1

المدقق الإداري	طول السور	74
سلطان ابراهيم خاتم الغنامي	عدد الوحدات	13
مهندس الدراسة	عدد الأدوار	4
عبدالرحيم محمد عبدالرحيم حلواني	تحميل الامانه	
اعتماد مدير السكني		
عبدالله رشاد حسين مطير		
مدير ادارة رخص البناء		
بسام بن عبدالله الراجحي		

الكروكي الإرشادي


