


تاريخ الرخصة : ١٤٢٢.٠١.٠٨
تاريخ الإنتهاء : ١٤٢٦.٠١.٠٨
نوع الرخصة : تعديل مخططات البناء

رخصة بلاء عمارة سكنية تجارية

إدارة رخص البناء

اسم المالك :	سعد بن سلمان بن سعد العمري
رقم الإيداع :	١٠٠٨١٨٣٤٤٧
رقم الصك :	٢١٠١١٤٠٠٤١٤٩
رقم القطعة :	٩٦٤
الشوارع :	
الحمام :	هي النظم
مساحة الأرض :	٢م ١٢٠٠
النطاق العمراني :	محيط الأسوار، ١٤م/ط
مرحلة :	مرحلة ١



الجهة	الحدود	الأبعاد	الإرتداد
شمال	شارع عرض ٣٦م	٢٠	٦
شرق	قطعة رقم ٩٦٢	٤٠	٢
جنوب	قطعة رقم ٩٦٥	٢٠	٢
غرب	قطعة رقم ٩٦٦	٤٠	٢

مكونات البناء	عدد الوحدات	المساحة	الإستخدام
أرضي سكني	٣	٤١٢,٠٠	سكني
أرضي تجاري	٦	٢٠٨,٠٠	تجاري
أول سكني	٦	٧٧٨,٠٠	سكني
ملاحق علوية	٣	٢٨٩,٠٠	سكني
أسوار	١	١١٠,٠٠	خدمات

المسلك الذي يجب الإلتزام به عند تنفيذ الملتأمة
هو رخصة البناء وإن اختلفت المخططات الممتدة
بما يجب الإلتزام بتنفيذ المنزل الحراري المنصوص
عليه وفق كود البناء السعودي وذلك حسب نصيب
وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٨٥٨٥ تاريخ ١٤٢١.٠٢.١٧
بما يلزم توفير غرفة كهرباء بالمعاد ٥٥٤م إذا تجاوزت
مخططات البناء عن ٢م ١٠٠٠

تم أخذ تمديد خطي من المالك بأنه لن توصل الخدمة
الكهربائية في حال عدم تلبية المنزل الحراري طبقا لكود البناء السعودي

المكتب المصمم : المركز الهندسي للتصميم والاستشارات الهندسية

رقم الترخيص :	٢٧٧	رقم المشروع :	١٠٠	رمز النظام :	مناسيب الشوارع المحيطة	سنوي
سند الرسوم مبلغ وقدره :	٨٥٠	ريال بموجب الإيصال رقم :	٢١٠٢٨٠٨٦٨٣	تاريخ :	١٤٢٢.١٢.٢٧	هـ

ملاحظات :
١- المكتب الهندسي: بدون
٢- رخصة البناء مبلغ ٥٥٠ رخصة تعديل عدد الوحدات بالدور الأرضي التجاري .
٣- بموجب التقرير المسلي رقم ١٤٢٢/٣٦٢٧٠ بتاريخ ١٤٢٢.٧.٥ والصكفر من بلدية النسيم الفرعية .
٤- مخططة للتصميم : ١١١ .
٥- حتى استثناء نقص أربعة مواقف بموجب ترخيص رقم ١٤٢٢.١٢.٣ وبمقتضى "لامتاع إذا كان النقص أربعة مواقف
ويؤخذ تعهد على صاحب الملائمة بتحمل تبعات أي شكوى قد ترد من المجاورين حيال هذا النقص وعدم المطالبة بالحراج غرفة الكهرباء مستقبلا .
٦- بموجب تعهد صاحب الملائمة بتحمل تبعات أي شكوى قد ترد من المجاورين حيال نقص المواقف وعدم المطالبة بالحراج غرفة الكهرباء مستقبلا .
٧- تم تلبية الملاحق العلوية عن حد الدور الأول لإيصال عن ٢م من جهة الشوارع .
٨- بموجب طلب مكتب التنظيم للترخيص رقم ١٤٣٥/٣٩٢٠٨ تاريخ ١٤٣٥.٢.٨ والتقرير الفني المرسل بالمعاملة رقم ٢١١٩ تاريخ ١٤٣٥.٢.١٣ هـ .
٩- تم تلبية عدد الوحدات بالدور الأرضي التجاري من ٥ وحدات إلى ٦ وحدات بموجب المخططات الممتدة من مكتب المركز الهندسي للتصميم .
١٠- المكتب الهندسي والمالك مسئولين مسؤولين كاملة عن نظامية المخططات المقدمة والمساحات المذكورة لهما وفي حالة عدم تطبيق المساحات والمخططات
الملائمة مع رخصة البناء وأنظمة البناء المنصوص بها ستعقد الأمانة كافة الإجراءات النظامية حيال مخالفة الأنظمة والتنظيمات .

الختم الرسمي
م/ سليمان عبدالرحمن الفراج
م/ محمد الطيبيش
م/ محمد الطيبيش
م/ محمد الطيبيش

يجب الإلتزام بالشروط والموضحة خلف الرخصة . اي تشكك او شكيب يلغى هذه الرخصة .