



بالي 1 من

رخصة بناء

نوع الطلب	نقل ملكية
البلدية	الآهانة
المنطقة	الرياض
الشرق	

رخصة بناء	رقم الرخصة
سارية	نوع الرخصة
١٤٤٣-٠١-٢٨	حالة الرخصة
١٤٤٧-٠١-٢٨	تاريخ إصدارها
	تاريخ انهاها

الهوية الوطنية	نوع الهوية	رقم الهوية	أهلي بنت عبد بن عجاج العنزي
رقم المخطط	رقم وثيقة الملكية	رقم قطعة الأرض	مسجل
١٧٩٣	١٤٤٣-٠١-٣	٢/٣٧	سكنى
وصف المبني			حي النظيم

الواجهة



اسم صاحب الرخصة	نوع وثيقة الملكية	نوع البناء	الذي
أهلي بنت عبد بن عجاج العنزي	صك	سكنى	حي النظيم

الحدود والأبعاد والارتفاعات بالเมตร

الجهة	حدودها	الارتفاع	الارتفاع
شمال	قطعة رقم ٣٧/١	٥٠	٦
شرق	جزء من القطعة رقم ٣٦	٢٥	٦,٢
جنوب	قطعة رقم ٥١	٥٠	٢
غرب	شارع عرض ١٥ متر	٢٥	١٣,٩٥
مساحة الأرض			٢٠٢

الموقع العام

المساحة	عدد الأدوار	الاستخدام	عدد الوحدات	اسم المكون
٤٥٤,٣٥	١	سكنى	١	أرضي سكني
٤٢٢,٩٨	٠	سكنى	١	أول سكني
١٨١	٠	سكنى	١	ملحق علوي
٣٤,٦٥	٠	خدمات	٠	ملحق أرضية
١٥٠	٠	خدمات	٠	أسوار
نسبة البناء			٣٤٢,٥٨	مساحة البناء الكلى

لاستعراض بقية مكونات البناء امسح الباركود الذي في الأعلى

الموقع بالنسبة للصورة الفضائية



٢٧٤٦٦٩٣,٩٩٨٣

٦٣٧٤٨,٣٩

الشوارع:

الشوارع:

إحداثيات الموقع

بيانات التعاقد

عبدالكريم زايد عمار غيثي الشمراني
للاستشارات الهندسية - الرياض

المكتب الهندسي المهمم

٣٦٠٤,٠٨

٤٤٠٥٥٦١٤٠

١٤٤٤٠١-٢٨

الرسوم المستحقة على الرخصة

و تم سدادها بموجب الإيصال رقم

بتاريخ

ملاحظات

- يتلزم التعاقد مع مكتب هندسي مشرف ومقاول بناء معتمدين لدى الوزارة وأنهمن ضد العقوب التحفظ قبل البدء في البناء.
- يجب الالتزام بتنفيذ العزل الحراري وفق قسم العزل الحراري المحدد بمخطط العزل الحراري، يتلزم تنفيذ العزل الحراري، عدم الضرر بالمحاورين واستخدام سواتر الخيش على الشدات للحفاظ على سلامة المارة وخصوصية المنازل المجاورة عدم فتح شبابيك باتجاه الفلل السكنية بالما历经.
- يتلزم مقاول البناء بتسوية الموقف أثناء تنفيذ الأعمال وتشوين مواد البناء داخل المناطق المحددة وافق ما تضمنه دليل "تسويير مواقع الاعمال الإنشائية للمباني السكنية والتجارية والمحافظة على سلامة ونظافة الموقف".
- يتلزم مقاول البناء بتفلييف المبني وفقاً لدليل "تفطية المباني تحت الإنماء".
- رقم الرخصة في بلدي ٤٣٧٩٦١-٤٤، ورقم الفرار المسابحي في بلدي ٣٤٣٥٣-٤٤-٤٤.
- عدم المخلفات ١٤٤٠-١٢٨.
- يجب عدم التعدي على شركة الإنارة والمحافظة عليها والتنسيق مع الإدارة العامة لصيانته الإنارة على الرقم ٩٤، كي لا يكون عرضة للمخالفات والجزاءات البلدية.