

شهادة إتمام بناء

رقم الطلب : 992718	بيانات الرخصة		رقم المعاملة : 0	الشفاء : البلدية الفرعية
رقم الرخصة : 82357	رقم الرخصة : 0	نوع المنشأ : سكني	نوع المنشأ : 1442-11-17	تاريخ الرخصة : أمانة الرياض - حي الشفا
تم التشطيب : 11215	حالة البناء : 11215	رقم القطعة : 1443/06/16	تاريخ الزيارة : شهادة إتمام بناء	العنوان : الرياض - حي الشفا
شريحة سالم حمد الدوسري	اسم المالك :			نوع الزيارة :

إحداثيات القطعة على جوجل إيرث		إحداثيات القطعة على موقع الأمانة	
Latitude	Longitude	E	N
		00000000	00000000

مكتب الإشراف

ملاحظات	√	لا يوجد	يوجد	كلمات الإشراف :
تاريخه	√	رقم الترخيص	يوجد	إسم المكتب المشرف :
ملاحظات	√	لم يستكمل عليه		إسم المفاول :

صور الموقع



مطابقة الترخيص

ملاحظات	نتيجة المعاينة		بموجب المنفذ	بموجب الترخيص	البيان
	مطابق	غير مطابق			
المبنى عبارة عن فيلا سكنيه ولا يوجد به مخالفات .	√		570.32	570.32	مساحة الأرض
	√		933.89	933.89	إجمالي مساحة البناء المنفذه
					التعدي على الطريق العام
					التخلص من المخلفات
	√		2.50	2.50	عدد أدوار المبنى

البروزات و الإرتدادات

الملاحظات	الإرتدادات				البروزات			البيان	
	نتيجة المعاينة		بموجب المنفذ	بموجب الترخيص	نتيجة المعاينة		بموجب المنفذ		
	مطابق	غير مطابق			مطابق	غير مطابق			
	√		2	2	√		0	0	جهة الشمال
	√		6.03	6.03	√		1	1	جهة الشرق
	√		2	2	√		1	1	جهة الجنوب
	√		2	2	√		0	0	جهة الغرب

المساحات و الارتفاعات

الملاحظات	الارتفاع				الاطوال و المساحات			البيان
	نتيجة المعاينة		بموجب المنفذ	بموجب الترخيص	نتيجة المعاينة		بموجب المنفذ	
	مطابق	غير مطابق			مطابق	غير مطابق		
								دور البدروم
								دور المواقف
								دور التسوية
		√	3.00	3.00	√	337.07	337.07	الدور الارض - سكني
								الدور الارضي - تجاري
								دور الميزانين
								ادوار الخدمات
		√	3.00	3.00	√	336.40	336.40	الدور الأول
		√	3.00	3.00	√	163.20	163.20	الملاحق الطوية
					√	0	0	الملاحق الأرضية
		√	3.00	3.00	√	97.22	97.22	طول السور
								ارتفاع دروة السطح
								ارتفاع البروز من منسوب الرصيف

الشروط العامة

ملاحظات	نتيجة المعاينة		البيان
	مطابق	غير مطابق	
	√		التوزيع الداخلي للعناصر
	√		استخدام دور البدروم والمتاور
			استخدام ادوار الخدمات
			استخدام دور المواقف
	√		استخدام الدور الارضي و الادوار المتكرره
	√		موقع بيت الدرج و المصعد
			موقع غرفة الكهرباء
	√		موقع خزانات المياه و الصرف
	√		حالة الواجهات
	√		المواد المستخدمة في الواجهات
			المخلفات بالموقع و المنطقة المحيطة

المهندس المسنول

المراقب

الاسم : محمد الصفر

الاسم : احمد عبد الله

التوقيع :

التوقيع :

ملاحظات عامة

مدير المشروع

الاسم : م احمد يسري

التوقيع :

